

Tabela nr 1 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Mińskowskim																												
k.	nazwa budynku/budowli	przeznaczenie budynku/budowli	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy jest to budynek zabrykowany, podlegający nadzorowi konserwatorskiemu zabrykowany?	rok budowy	suma ubezpieczenia (wartość)	rodzaj wartości (kolejowa brutto - KB)	zabezpieczenia (znana zabezpieczenia p-poż i przeciwkradzieżowe i?)	lokalizacja (adres)	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek			odległość od najbliższej rzeki lub innego zbiornika wodnego (proszę podać od czego)	informacja o przeprowadzonych remontach i modernizacji budynków starszych niż 50 lat (data remontu, czego dotyczy remont, wartość poniesionych nakładów na remont)	opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku						powierzchnia zabudowy (w m ²)	powierzchnia użytkowa (w m ²)	kubatura (w m ³)	liczba kondygnacji	czy budynek jest podpiwniczony?	czy znajdują się w nim instalacje sanitarne? (TAK/NIE)	czy jest wyposażony w windy? (TAK/NIE)	
										mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)			konstrukcja dachu i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	światło wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania	stolarka okienna drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i klimatowa								
Starostwo Powiatowe w Mińskowie																												
1	Budynek Starostwa - siedziba Mińskowa, ul. Żelazki i Wigury 4a	-	tak	-	Lata 70	8 502 483,05 zł	KB	Obrotowy dozór pracowniczy, alarm podłączony do policji, system kamer monitorujący część budynku, całonocny obrotowy gdań z firmy SGLD, samiska, hydranty.	43-190 Mińskowa ul. Żelazki i Wigury 4a	żelbeton, cegła	żelbeton	konstrukcja żelbetonowa, pokrycie styropianem			dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	1876,14m ²	4755,68m ²	18121,04m ³	3	tak	tak	nie
2	Budynek Starostwa, w którym mieszczą się jednostki organizacyjne powiatu	-	tak	-	Lata 70/80	2 482 537,30 zł		Na parterze kraty na otwartych schodach, monitoring, gaśnice, hydranty	43-170 Łaska Górna ul. Chopina 5	cegła	żelbeton	betonowy, kryty papką			dobry	dobry	dobry	dobry	brak	dobry	dobry	645,33m ²	6221,49m ²	2073,83m ³	4	tak	tak	nie
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób parających z zaburzeniami psychicznymi i umysłowymi	tak	nie	ok. 1970	196 902,00 zł		hydrant wewnętrzny HW-25 - 1 szt., gaśnica pianowa do gaśniczarni - 1 szt., gaśnica proszkowa 4 kg ABC - 2 szt.	43-170 Łaska Górna, ul. Szaslica 4	cegła	głazobeton Ackerman	żelbetonowy wentylowany, docieplony styropianem 20 cm			brak danych	kompleksowy remont budynku (pomieszczenia, dach, instalacje wewnętrzne) w 2005 roku, wartość: 519 454,87	dobry	dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	brak instalacji gazowej	dobry	411,48	2 + piwnica	tak	nie	-
RAZEM						11 181 902,35 zł																						
Dom Dziecka w Oreszu																												
1	budynek	mieszkanie wychowanków, bieżąca	tak	nie	przebudowa w 2010	1 251 201,76 zł	KB	gaśnice, kraty, okno odciążające, dozór	oresze ul. św. wawrzyńca 87A	cegła	żelbeton	blacha		remont dachu 2018r	dobry	dobry	dobry		dobry	dobry	237,3	334,66	1540,37	2	nie		nie	
2	budynek II	mieszkanie wychowanków, bieżąca	tak	nie	nie	654 000,54 zł		gaśnice, dozór	Łaska ul. Leśna 12	cegła		drewniany, kryty blachą		2011	dobry	dobry	dobry		dobry	dobry		170		2	tak		nie	
3	mieszkanie w bloku	mieszkanie wychowanków, bieżąca	tak	nie	nie	300 000,00 zł		gaśnice, dozór, kraty	Mińskowa ul. przy plantach 16					2009	dobry	dobry	dobry		dobry	dobry								
RAZEM						2 205 202,30 zł																						
Liżborem Ogólnokształcące w Mińskowie																												

1	II Liceum Ogólnokształcące	Oświatowe	tak	nie	1974	2 993 000,00 zł	O	ramiennym, gładkie 6 kg ABC 6 szt. gładkie GSE 1/9 5 2 szt. hydraulicz 4 szt. Ochrona Budynku ZEMCOWIT ceramkowa Który w ramach prac: pomieszczenie księgowości, gabinet dyrektora i recepcyjnego, gabinet, gabinet pedagog. zapisać meblowanie kuchyni, szafki w w.f. sala 12, dodatkowe krzyski na odczłach: pomieszczenie księgowości sala 18 (gracownia komputerowa) Monitoring Roleki antywarstwowe na	Mikolaj, ul. Pokoju 4	cegła	Elementy konstrukcyjne: *Kamienie: ławy żelazkowe, *Ściany zewnętrzne: murzynowa 2 PGE, szalwet żelbetonowy wypolerony (plastikami PGE) (prefabrykated, budunek (okładziny styropianem) i *Ściany wewnętrzne: murzynowa 2 cegły / proszkowej płyty gk, *Władz szkodowe żelbetonowe	Stropodach wentylowany	*Konstrukcja oparta na ściankach kolczakowych - Tynkowie: papa termozgrzewalna	nie dotyczy	nie dotyczy	dobry	dobry	dobry	dobry	nie występuje	dobry	1712,8	1927 m ²	9955,5 m ²	2	2	nie	nie	nie
RAZEM						2 993 000,00 zł																							
Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych																													
1	Budynki szkoły z salą gimnastyczną	edukacja i rekreacja sportowa	tak	nie	1968	7 659 000,00 zł	O	gładkie, krzyski, alarm, monitoring	43-170 Łazińska Górn., ul. Chopina 11b	cegła	żabeton	beton, papa	Ciek wody - Brauckowa ok. 2km	Termomodernizacja 2016r. Modernizacja 3 sal w ramach projektów lat 2017-2019: Remont sal 10 i 11-remont drzwi i instalowanie fragmentu elewacji, rok 2018; Remont korytarza przy gabinecie pedagogicznym, rok 2018; Remont gabinetu pedagogicznego, rok 2018; Remont łazienki, rok 2018; Remont pomieszczeń biurowych (kuchnia, gabinet lekarski, wyczerpnia) rok 2018; Remont sal 10, 11 i 20 w ramach projektu urocz. rok 2018. Wyniesienie drzwi w sal lekcyjnej nr 5, rok 2019	dobry	dobry	dobry	bardzo dobry	nie dotyczy	dobra	—	3237	15246	2	tak	tak	nie		
RAZEM						7 659 000,00 zł																							
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Mikolaju																													
1	Zespół Szkół nr 2 Specjalnych	ścisłość edukacyjna	tak	nie	1971	3 487 000,00 zł	O	gładkie proszkowe - 7 szt. hydraulicz - 5 sztuk, czujniki, krzyski w ramach pomieszczeń administracyjnych, monitoring, sygnał alarmowy przekazywany przez do stacji monitorowania w Kablicach	43-190 Mikolaj ul. Pokoju 4a	cegła ceramiczna i cegła dibrowka	prefabrykowane z płyt karawajowych oraz DC-3 stropodach wentylowany	dwuspalowy z wentylatorem wewnątrznym doprowadzaniem wzdłuż bocznych kryty papą termozgrzewalną	nie dotyczy	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	1302,7	1714,9	7203,53	3	nie	tak	nie		
2	Szkolny plac zabaw	—	—	—	—	83 800,80 zł	KB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	Przyszkolna sala gimnastyczna	ścisłość edukacyjna	TAK	nie	2018	3 221 306,60 zł	KB	gładkie proszkowe - 2 sztuki, hydraulicz - 2 sztuki, czujniki	43-190 Mikolaj ul. Pokoju 4a	łazienka obłożona meblowana do horizontalnej szklanej budowni. Zewnętrzne pokrycie elewacji jasnoniebieski robocze malowania o odporności jonowa E105 (pamięć elewacyjnej typu "barbecott", płyty ceramiczne typu "Sanicott") białe anklawo	konstrukcje ścian budynku szklana, okryty rygle stalowe zabezpieczone do odporności jonowa E105 (pamięć elewacyjnej typu "barbecott", płyty ceramiczne typu "Sanicott") białe anklawo	dach dwuspadowy z konstrukcją i pokryciem z paneli dachowych typu "sandwich" z wyjątkiem stropodachu polustronowego o grubości 120. Konstrukcja dachu - konstrukcyjne drewniane z deskami	nie dotyczy	dobry	dobry	dobry	dobry	brak	dobry	—	—	—	1	nie	nie	nie			
RAZEM						6 762 197,40 zł																							
Zespół Szkół Powiatowych w Ormionowicach																													
1	Szkoła	dydaktyczne	tak	nie	1982-1996	13 070 000,00 zł	O	obłożenie parkiet, gładkie proszkowe - 15 szt. budowl. ceramika szara, ceramika obłożenie, gładkie proszkowe i anklawo - 10 szt. hydraulicz 7 szt. czujniki alarm.	Ormionowice ul. Dworkowa 1	żabeton	żabeton	dzwoniara, okna term.	—	bardzo dobry	dobra	dobra	bardzo dobra	nie dotyczy	dobry	1494,7	2755,9	15933	3	tak	—	nie			
2	Warsztaty	dydaktyczne	tak	nie	1982-1996	—	KB	—	Ormionowice ul. Dworkowa 1	cegła, bloczki	żabeton	żabeton, papa term.	—	dostateczny	dobra	dobra	dostateczny	nie dotyczy	dobry	1426	1226,9	6185,9	1	tak	—	nie			
3	Internat	dydaktyczne, miesz.	tak	nie	1950-1955	579 000,00 zł	KB	gładkie proszkowe i anklawo 12 szt. czujniki	Ormionowice ul. Dworkowa 1	cegła ceglana ceramiczna	żelbetonowo-żelazkowy	dzwoniara dach, ceram.	—	dostateczny	dostateczny	bardzo dobra	nie dotyczy	dobry	794,1	2572	10148,6	3	tak	—	nie				
4	Parking dla motorowców wraz z placem rekreacyjnym i basenem	parking	tak	nie	—	82 772,56 zł	KB	—	Ormionowice ul. Dworkowa 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
RAZEM						13 731 772,56 zł																							
Zespół Szkół Technicznych w Mikolaju																													
1	Budynki szkoły	dydaktyczne	tak	nie	1970	10 380 000,00 zł	O	krzyski w ramach prac: ceramkowa, ochronny, czujniki, alarm, monitoring 15 gładkie GSE - 8 szt. gładkie anklawo 7 szt. czujniki alarm, czujniki	43-190 Mikolaj ul. Rybicka 44	2 płyty betonowych	ogrodziwa	stropodach kryty papą termozgrzewalną	—	zły	dostateczny	bardzo dobry	bardzo dobry	dobry	dobry	2 984,90	4 391,30	22 119	3	nie	tak	nie			
2	Budynki warsztatów szkolnych	dydaktyczno-uczniowska	tak	nie	1975	12 182 000,00 zł	O	krzyski w ramach prac: ceramkowa, ochronny, czujniki, alarm, monitoring 15 gładkie GSE - 8 szt. gładkie anklawo 7 szt. czujniki alarm, czujniki	43-190 Mikolaj ul. Pokoju 2	2 płyty betonowych	ogrodziwa	stropodach kryty papą termozgrzewalną	—	dostateczny	dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	—	dobry	4 500	3 855,00	40,5	2	nie	tak	nie			
3	Budynki gospodarcze	gospodarcze	tak	nie	1990	8 667,60 zł	KB	gładkie proszkowe - 4 szt. czujniki alarm, czujniki, alarm, monitoring 15 gładkie GSE - 8 szt. gładkie anklawo 7 szt. czujniki alarm, czujniki	43-190 Mikolaj ul. Rybicka 44	żabeta żelbetonowy	brak	łazienka łazienka powłoki brak	brak	dostateczny	nie dotyczy	nie dotyczy	dostateczny	nie dotyczy	nie dotyczy	—	—	—	1	nie	nie	nie			
4	Boisko Sportowe	—	—	—	—	452 000,00 zł	KB	—	ul. Rybicka 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
RAZEM						23 022 667,60 zł																							
Liceum Ogólnokształcące w Mikolaju																													
1	szkoła	licjum ogólnokształcące dla młodzieży, oboj.	tak	nie	1930	10 860 000,00 zł	O	krzyski w ramach prac: ceramkowa, ochronny, czujniki, alarm, monitoring 15 gładkie GSE - 8 szt. gładkie anklawo 7 szt. czujniki alarm, czujniki	43-190 Mikolaj ul. Żwirki i Wigury 25	cegła	drewniano-betonowe	dzwoniara, zakryty papą	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	Boisko sportowe	—	—	—	—	174 537,00 zł	KB	—	ul. Żwirki i Wigury 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
RAZEM						11 034 537,00 zł																							
Dom Pomocy Społecznej Odrzesz																													
1	Budynki miesz.	Pomoc społeczna - budowni mieszkalnej	TAK	nie	1976	12 123 000,00 zł	O	gładkie i hydraulicz krzyski w ramach pomieszczeń administracyjnych, roleta antywarstwowa na drzwiach łazien. sejf czujniki alarm	43-180 ORZESZE ul. TRAKULUTA 45	CEGLA	prefabrykowane z płyt karawajowych	dach kryty styropianem	0,5 dobry, 0,5 dostateczny	0,5 dobra, 0,5 dostateczny	dobra	dobra	nie dotyczy	0,5 dobra, 0,5 dostateczny	1366,7m ²	2732,12m ²	9433,12m ²	3	1/2	tak	tak				
2	Budynki hostel	budowni mieszkalnej	TAK	nie	1976	174 806,00 zł	O	gładkie i hydraulicz krzyski w ramach pomieszczeń administracyjnych, roleta antywarstwowa na drzwiach łazien. sejf czujniki alarm	43-180 ORZESZE ul. TRAKULUTA 45	CEGLA	plyta żelbetonowa	kryty papą	—	dostateczny	dostateczny	dobra	dobra	nie dotyczy	dobra	151,9m ²	260,7m ²	1168m ²	2	1/2	tak	nie			
3	Budynki warsztat	terenia zajęciowa	TAK	nie	1976	162 199,00 zł	KB	gładkie i hydraulicz krzyski w ramach pomieszczeń administracyjnych, roleta antywarstwowa na drzwiach łazien. sejf czujniki alarm	43-180 ORZESZE ul. TRAKULUTA 45	CEGLA	plyta karawajowa	kryty papą	—	dostateczny	dobra	dobra	nie dotyczy	dobra	262m ²	225m ²	787m ²	1	nie	tak	nie				
4	Budynki oczyszczalni ścieków	oczyszczalnia ścieków	TAK	nie	1993	63 921,65 zł	KB	gładkie i hydraulicz krzyski w ramach pomieszczeń administracyjnych, roleta antywarstwowa na drzwiach łazien. sejf czujniki alarm	43-180 ORZESZE ul. TRAKULUTA 45	CEGLA	dach drewniany	kryty papą	—	dobry	dobra	dobra	dostateczny	nie dotyczy	dobra	63,4m ²	54,7m ²	234,7m ²	1	nie	nie	nie			
5	Parking wraz z chodnikiem	—	—	—	—	167 166,65 zł	KB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
RAZEM						12 671 083,30 zł																							
RAZEM						91 201 372,51 zł																							