

| Tabela nr 1 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Mińskoturkim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|------------------------------|--|---|--|--|---------------------|---|---|--|---|--|---|---------------------------|-------------------|--|--------------|---|---|------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|-----|
| k. | nazwa budynku/budowli | przeznaczenie budynku/budowli | czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE) | czy jest to budynek zabrykowany, podlegający nadzorowi konserwatorskiemu zabrykowany? | rok budowy | suma ubezpieczenia (wartość) | rodzaj wartości (kolejowa brutto - KB) | zabezpieczenia (znana zabezpieczenia p-poż i przeciwkradzieżowe i?) | lokalizacja (adres) | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek | | | odległość od najbliższej rzeki lub innego zbiornika wodnego (proszę podać od czego) | informacja o przeprowadzonych remontach i modernizacji budynków starszych niż 50 lat (data remontu, czego dotyczy remont, wartość poniesionych nakładów na remont) | opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku | | | | | | | powierzchnia zabudowy (w m ²) | powierzchnia użytkowa (w m ²) | kubatura (w m ³) | liczba kondygnacji | czy budynek jest podpiwniczony? | czy znajdują się w nim instalacje sanitarne? (TAK/NIE) | czy jest wyposażony w windy? (TAK/NIE) | |
| | | | | | | | | | | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) | | | konstrukcja dachu | instalacja elektryczna | światłowodowa kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania | stolarka okienna drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i klimatyzacja | | | | | | | | | |
| Starostwo Powiatowe w Mińskoturkowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budynek Starostwa - siedziba Mińskot., ul. Żelazki i Wigury 4a | - | tak | - | Lata 70 | 8 502 483,05 zł | KB | Obrotowy dzwój pracowniczy, alarm podłączony do policji, system kamer monitorujący część budynku, całonocny obrotowy gdań z firmy SGLD, sanitarna, hydroizolacja. | 43-190 Mińskot., ul. Żelazki i Wigury 4a | żelbeton, cegła | żelbeton | konstrukcja żelbetonowa, pokrycie styropianem | | | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 1876,14m ² | 4755,68m ² | 18121,04m ³ | 3 | tak | tak | nie |
| 2 | Budynek Starostwa, w którym mieszczą się jednostki organizacyjne powiatu | - | tak | - | Lata 70/80 | 2 482 537,30 zł | | Na parterze kraty na otwartych schodach, monitoring, gaśnice, hydroizolacja. | 43-170 Łaska Górna ul. Chopina 5 | cegła | żelbeton | betonowy, kryty papką | | | dobry | dobry | dobry | dobry | brak | dobry | dobry | dobry | 645,33m ² | 6221,49m ² | 2073,83m ³ | 4 | tak | tak | nie |
| 3 | Środowiskowy Dom Samopomocy | Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób paraliżowanych z zaburzeniami psychicznymi i umysłowymi | tak | nie | ok. 1970 | 196 902,00 zł | | hydrant wewnętrzny HW-25 - 1 szt., gaśnica pianowa do gaśniczarni - 1 szt., gaśnica proszkowa 4 kg ABC - 2 szt. | 43-170 Łaska Górna, ul. Szczęśliwa 4 | cegła | głazobeton Ackerman | żelbetonowy wentylowany, docieplony styropianem 20 cm | | | brak danych | kompleksowy remont budynku (pomieszczenia, dach, instalacje wewnętrzne) w 2005 roku, wartość: 519 454,87 | dobry | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak instalacji gazowej | dobry | 411,48 | 2 + piwnica | tak | nie | - |
| RAZEM | | | | | | 11 181 902,35 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dom Dziecka w Oreszu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | budynek | mieszkanie wychowanków, bieżąca | tak | nie | przebudowa w 2010 | 1 251 201,76 zł | KB | gaśnice, kraty, okno odciążające, dozór | orezowa ul. św. wawrzyńca 87A | cegła | żelbetonowa | blacha | | | remont dachu 2018r | dobry | dobry | dobry | | | dobry | dobry | 237,3 | 334,66 | 1540,37 | 2 | nie | | nie |
| 2 | budynek II | mieszkanie wychowanków, bieżąca | tak | nie | nie | 654 000,54 zł | | gaśnice, dozór | Łaska ul. Leśna 12 | cegła | | drewniany, kryty blachą | | | 2011 | dobry | dobry | dobry | | | dobry | dobry | | 170 | | 2 | tak | | nie |
| 3 | mieszkanie w bloku | mieszkanie wychowanków, bieżąca | tak | nie | nie | 300 000,00 zł | | gaśnice, dozór, kraty | Mińskot. ul. przy plantach 16 | | | | | | 2009 | dobry | dobry | dobry | | | dobry | dobry | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | 2 205 202,30 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liścowa Ogólnokształcząca w Mińskoturkowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

